

## NOTA INFORMATIVA

- **Debido a las fuertes lluvias que tuvieron lugar en Cartagena y, de forma intensa, en el Valle de Escombreras, se produjo un arrastre de hidrocarburo desde la planta de tratamiento de aguas hasta la Dársena de Escombreras**
- **Las medidas de seguridad y contención del Terminal Marítimo de Repsol en Escombreras han funcionado perfectamente, cercando el producto en la zona interior de la Dársena**
- **Se ha informado a las autoridades competentes y se está trabajando en coordinación con ellas para restablecer la situación**

Como consecuencia de las fuertes lluvias que tuvieron lugar en Cartagena la madrugada del domingo, y de forma intensa en el Valle de Escombreras, la planta de tratamiento de aguas de la refinería sufrió un desbordamiento que tuvo como consecuencia el arrastre de producto a la Dársena de Escombreras.

Los sistemas de detección y control de la refinería funcionaron perfectamente y se confinó el producto en la zona interior de la Dársena, desplegándose para ello dobles barreras de contención y comenzando a continuación las labores de limpieza.

Las labores de limpieza y restablecimiento de la situación avanzan satisfactoriamente.